

Получите каталог WIDIA сегодня!

DIN ISO 513	ТОЧЕНИЕ		ОБРАБОТКА КАНАВОК		ФРЕЗЕРОВАНИЕ		СВЕРЛЕНИЕ	
	С покрытием	Без покрытия	С покрытием	Без покрытия	С покрытием	Без покрытия	Сверла со сменными пластинами	Монолитные сверла
P01-P10 C8		TTI15 TTX	WP10CT TN7110		TN2505 ¹ TN2510 ¹ TN6505 ¹	TTI25	TN7015 WPK10CH	
P10-P20 C7	WP15CT	TTX	WP10CT WU10PT TN6010 TN7110		TN7525 ¹ TN2525 ¹	TTM		
P20-P30 C6	WP25CT	TTM	WP25PT WU25PT TN6025 TN6030 TN7525	TTM	WP25PM WP20PM TN7525 ¹ TN6525 ¹	TTM	TPC35 WU25CH	WP20PD WU25PD WU20PD
P30-P40 C5	WP35CT	TTR	WU25PT TN7535		WP40PM WP35CM WU35PM TN7535 ¹ TN6430 TN6540	TTR	TPC35 TN6030 WU40PH	
M10-M20	WM15CT	TTI15 TTX	WP10CT TN6010		TN7525 ¹	TTI25	TN7015	
M20-M30	WM25CT	TTM	WU25PT TN6025 TN6030 TN8025	WU10HT TTM	WP25PM TN7525 ¹ TN6425 ¹ TN6525	TTM	TN7015 TN6030 WU25CH	WP20PD WU25PD WU20PD
M30-M40	WM35CT				WU35PM TN7535 ¹ WP40PM TN6540	TTM	TPC35 WU40PH	
K01-K10 C4	WK05CT		TN6010		TN5505 ¹ TN2505 ¹ TN6405	THM-F	TN5515 WPK10CH (THM)	
K10-K20 C3	WK05CT WK20CT	THM	WU10PT WP10CT TN6025 TN7110		WK15PM WK15CM TN5515 ¹ TN6510 ¹	THM		WK15PD WU25PD WU20PD
K20-K30 C2	WK20CT		WU25PT WP25CT TN6030 TN7525	WU10HT THM	TN6520	THR	TN5515 TN6030 WU25CH (THM)	
K30-K40 C1	WK20CT		TN7535		TPC35 TN6030 WU40PH (THM)	THR		
N01-N10	HCK10	THM HWK10 HWK15	TN6010		TN6501	THM-U THM		
N10-N20	HCK10	THM HWK10 HWK15	WU10PT TN6025	WU10HT THM	TN6502	THM-U THM	(THM)	WU25PD WU20PD (WN10HD)
N20-N30	HCK10	THM HWK10 HWK15	WU25PT			THM-U THM		
S01-S10	WS10PT		TN6010		TN5505 ¹	THM	(THM)	
S10-S20	WS10PT WS25PT	THM	WU10PT TN6025	WU10HT THM	TN6525 TN6540	THM		
S20-S30	WS25PT		WU25PT		WS30PM WU35PM TN6425 TN6540	THM	TN6030 WU25CH WU40PH (THM)	WU25PD

¹⁾ только без СОЖ



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ТОЧЕНИЕ | ОБРАБОТКА КАНАВОК | ФРЕЗЕРОВАНИЕ | СВЕРЛЕНИЕ



Официальный представитель WIDIA:

ООО "Видис-Групп"
129626 г. Москва
3-я Мытищинская д. 16, строение 60, офис 1043
Телефон/Факс: +7 (495) 604-46-72
Email: info@widis-group.ru
www.widis-group.ru

ТОЧЕНИЕ				ОБРАБОТКА КАНАВОК				ФРЕЗЕРОВАНИЕ				СВЕРЛЕНИЕ							
Подача мм/об	Операция	Пластина	Геометрия	Операция	Тип инструмента	Ширина мм	Геометрия	Операция	Тип фрезы	Пластина	Геометрия	Область применения	Операция	Тип сверла	Диапазон Ø мм	Пластина	Геометрия		
Негативные пластины	0,05 0,25	Тонкая чистовая обработка	CNM..... DNM..... SNM..... TNM..... WNM..... UM ML MW MR UR	FF CT FW UF CT UM ML	Pro-Groove	2 - 8	U M	WMT	M1200 45°	HN..0704 HN..0905	LDJ LD GD HD	▼ ▼ ▼ ▼	Top Cut 4	TCF...AC (центр. пластина)	12,0 - 68,0	-34 -36			
	0,1 0,4	Чистовая обработка				2 - 4	S			XNGJ0704 XNGJ0905	LDJ3W LD3W	▼ ▼ ▼							
	0,15 0,45	Полу-чистовая обработка				3 - 6	R												
	0,15 0,6	Обработка в средних условиях			TopGroove	1,5 - 4	CM CM-W			HN..0704 HN..0905	LDJ LD GD HD	▼ ▼ ▼ ▼		TCF...AP (периф. пластина)	19,0 - 60,0	-34 -35 -36			
	0,2 0,7	Черновая обработка				2 - 8	U-PT P-PT			HN..0704 HN..0905	LDJ LD GD HD	▼ ▼ ▼ ▼							
	0,3 2,2	Тяжелая черновая обработка				3 - 8	U-PC P-PC U-PH P-PH			HPPT... HPGT...	LD GD LD GD3W AL	▼ ▼ ▼ ▼							
	0,15 0,6	Обработка в средних условиях				0,79 - 6,35	NG			RD.T RD.W Ø 08 Ø 10 Ø 12 Ø 16	MOT 43 ML MH	▼ ▼ ▼ ▼							
	0,2 0,7	Черновая обработка				1,19 - 2,39	NG-1L			RD.. Ø 07 Ø 10 Ø 12 Ø 16	MM MH	▼ ▼							
	0,3 2,2	Тяжелая черновая обработка				0,50 - 6,35	NG-K			RN...J... Ø 10 Ø 12 Ø 16	MM MM ML	▼ ▼ ▼							
Позитивные пластины	0,05 0,25	Тонкая чистовая обработка	CCMT..... CPMT..... DCMT..... DPMT..... SCMT..... SPMT..... TCMT..... TPMT..... VBMT.....	FP FP MP MP MP	Pro-Groove	1,50 - 6,35	NGD-K			AONT...	MH MM ML	▼ ▼ ▼		Top Cut +	11,0 - 13,5	LPGX 06T103	-34		
	0,07 0,4	Чистовая обработка				1,50 - 3,00	NGP			RD... Ø 07 Ø 10 Ø 12 Ø 16	MM MH	▼ ▼							
	0,2 0,5	Полу-чистовая обработка				2,00 - 3,96	NF-K			M300 M680	XPNT / HT ERGE AL ALP	▼ ▼ ▼ ▼							
	0,07 0,4	Чистовая обработка				3,00 - 6,35	NFD-K			M300 Plus M680 Plus	MH MM ML	▼ ▼ ▼							
	0,2 0,5	Полу-чистовая обработка				3,68 - 4,83	NP-K			M390 M690	SDMT...	MH ML	▼ ▼ ▼						
	0,2 0,5	Полу-чистовая обработка				1,00 - 6,35	NR			M100	RD.T RD.W Ø 08 Ø 10 Ø 12 Ø 16	MOT 43 ML MH	▼ ▼ ▼ ▼		TDM1	7,94 - 25,99	TC головка	3 x D 5 x D 8 x D	-34
	0,2 0,5	Полу-чистовая обработка				1,58 - 6,35	NR-K NRD			M170	RD... Ø 07 Ø 10 Ø 12 Ø 16	MM MH	▼ ▼						
	0,2 0,5	Полу-чистовая обработка				3,81 - 4,95	NB			M200	RNGJ... Ø 10 Ø 12 Ø 16	MH MM ML	▼ ▼ ▼						
	0,2 0,5	Полу-чистовая обработка				LG	8 - 16	LGNO LGN1		Pro-Groove	3 - 4	U	VariDrill		1,00 - 20,0	Моно-литные TC сверла	3 x D 5 x D 8 x D	-34	
	0,2 0,5	Полу-чистовая обработка				2 - 4	S	M200		RNGJ... Ø 10 Ø 12 Ø 16	MH MM ML	▼ ▼ ▼							
	0,2 0,5	Полу-чистовая обработка				Seperator	2 - 4	X2/X2 Ultra S2/S2 Ultra		M270	Ø 10 - Ø 32	BR BF						▼ ▼ ▼	
	0,2 0,5	Полу-чистовая обработка				WMT	1,5 - 4	CM CM-W		M370	WOEJ	MM MH	▼ ▼		TDS+	3,00 - 20,0	5 x D 8 x D 12 x D	-34	

Решение проблем

Износ по задней поверхности

Основной критерий стойкости. Обычно соответствует работе инструмента T = 15 мин.

- Решение:
- Выбрать более износостойкий сплав
 - Снизить скорость резания

Проточина на глубине резания

Возникает в области контакта режущей кромки с поверхностью заготовки вследствие упрочнения поверхностного слоя или наличия заусенцев, особенно при обработке austenитных нержавеющих сталей.

- Опасность скола режущей кромки!
- Решение:
- Выбрать более прочную режущую кромку
 - Уменьшить угол в плане (45°)
 - Уменьшить подачу

Износ по передней поверхности

Характеризуется глубиной лунки износа на передней поверхности. Для современных твердосплавных пластин с покрытием и положительным передним углом не является критерием стойкости.

- Решение:
- Выбрать твердый сплав с покрытием
 - Выбрать геометрию с положительным передним углом

Выкрашивание на режущих кромках

Обычно сопровождается износом по задней поверхности, этот вид износа не всегда возможно измерить. Опасность скола режущей кромки! Выкрашивание вне зоны резания является результатом неудовлетворительного отвода стружки.

- Решение:
- Выбрать более твердый сплав
 - Выбрать более прочную геометрию
 - Снизить подачу в начале резания

Повреждения вследствие неудовлетворительного отвода стружки

- Изменить подачу
- Изменить геометрию
- Изменить угол в плане

Поломка пластины

Обычно сопровождается повреждением инструмента и заготовки. Причины различны. Как правило перед поломкой наблюдается проточина по глубине резания или интенсивный износ.

- Решение:
- Выбрать поле прочный сплав
 - Выбрать пластину с большим радиусом при вершине
 - Выбрать более черновую геометрию
 - Снизить подачу и, возможно, глубину резания

Наростообразование

Возникает в результате напиливания материала заготовки на режущую кромку, что характерно для труднообрабатываемых материалов. Время от времени нарост "срывается", что может вызвать повреждение режущей кромки и низкое качество обработанной поверхности.

- Решение:
- Увеличить скорость резания
 - Выбрать твердый сплав с покрытием или кермет
 - Применять COЖ

Пластическая деформация

Возникает вследствие слишком высоких сил резания и чрезмерных температур в зоне обработки. Опасность скола режущей кромки!

- Решение:
- Снизить скорость резания
 - Уменьшить подачу
 - Выбрать более износостойкий сплав

Термотрещины

Возникают вследствие термального шока при прерывистом резании. Опасность скола режущей кромки!

- Решение:
- Выбрать сплав с более высокой стойкостью к температурам
 - Производить подвод COЖ
 - Использовать скатый воздух для удаления стружки при обработке закрытых карманов

Формирование неблагоприятной стружки

Для беспребойного процесса обработки очень важен контроль над стружкой. Ключевые моменты - обрабатываемый материал, подача и глубина резания. Опасность скола режущей кромки!

- Решение:
- Избегать глубины резания, кроме операций чистовой обработки
 - Слишком длинная стружка: увеличить подачу или угол в плане
 - Слишком короткая стружка: уменьшить подачу или угол в плане
 - При контурной обработке обращайте внимание на изменение глубины резания